

Betriebsanleitung für JDT Grenzmesslehren

Allgemeine Nutzungsanweisung:

Grenzmesslehren sind mit JDT und der Nenngröße der Kette gekennzeichnet. JDT Grenzmesslehren können zur Prüfung der Teilung von Anschlagketten der Güteklasse 8 nach DIN EN 818-2 und JDT ENORM – Ketten eingesetzt werden.



Zustand: Kettenteilung i.O.



Zustand: Kettenteilung n.i.O.

Prüfung und Wartung:

Grenzmesslehren sind regelmäßig vor dem Gebrauch, z. B. durch die befähigte Person, auf ihre sachgemäße Verwendung und fehlerfreien Zustand hin in Augenschein zu nehmen (z.B. Korrosion, Verformungen, mechanische Beschädigungen etc.).